



MANUALE DOWNLOAD REPORT TEMPERATURE

Procedura per salvataggio Report Misurazioni Rilevate

Fase 1

Formattare una chiavetta USB in FAT32 ed inserirla nello slot laterale.

Fase 2

Selezionare l'icona "HOME"




Fase 3

Selezionare l'icona "Report Tem"




Fase 3

Selezionare l'icona "Report Temperat"



Fase 4

Confermare sul tasto "OK"



Il file Excel con il report Misurazione Temperatura è ora scaricato sulla chiavetta USB.

