



MANUALE SETUP RILEVAMENTO MASCHERINA INDOSSATA

Procedura per salvataggio Report Misurazioni Rilevate

Fase 1

Accendere il dispositivo

Fase 2

Selezionare l'icona "**HOME**"



Fase 3


Selezionare la voce **SISTEMA**



Fase 4

Impostare su **SI** le voci:

- misura temperatura
- Misura temperatura sconosc.
- Rilevamento maschera



Fase 4

Seleziona **Esci**.

Ora il dispositivo è in grado di rilevare la mascherina indossata sul volto.